



Zdjęcie 7. Droga krajowa nr 58 – południowa granica opracowania



Zdjęcie 8. Przykład nowej zabudowy mieszkaniowej





Zdjęcie 9. Szpaler drzew wzdłuż rowu melioracyjnego



Zdjęcie 10. Zaniedbany rów melioracyjny – utworzyło się rozlewisko





Zdjęcie 11. Droga żwirowa łącząca Łupki z drogą krajową nr 58 (główna droga gminna w granicach opracowania)



Zdjęcie 12. Przykład sukcesji drzew (sosny) na dawnych terenach rolnych