

Pisz, dnia ..... czerwca 2021 r.

GK.7021.....2021

.....  
.....  
.....

Gmina Pisz zleca naprawę urządzeń zabawowo – zręcznościowych na placach zabaw usytuowanych na terenie miasta Pisz, zgodnie z wykazem placów zabaw i uszkodzeń stanowiącym załącznik do niniejszego zlecenia na podstawie oferty z dnia ..... 2021 r.

**Ustala się następujące warunki realizacji zamówienia:**

1. Wynagrodzenie w wysokości: ..... zł brutto (słownie: .....).
2. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu usługi, w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury do Urzędu Miejskiego w Pisz, wystawionej na:  
NABYWCE: Gmina Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz, NIP 849-149-96-96,  
ODBIORCĘ: Urząd Miejski w Pisz ul. Gustawa Gizewiusza 5, 12-200 Pisz.
3. Termin realizacji dni ..... tj. do dnia .....2021 r. jednak nie później niż do dnia 30 września 2021 r..
4. Zakres usługi został określony w załączniku do niniejszego zlecenia.
5. Za niedotrzymanie terminu wykonania w/w zamówienia zostanie naliczona kara umowna w wysokości 100 zł (słownie: sto 00/100 ) za każdy dzień zwłoki wykonania naprawy placów zabaw określony przez wykonawcę w ofercie z dnia .....
6. Na wykonany przedmiot zlecenia Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na okres 12 miesięcy poczynając od daty odbioru końcowego przedmiotu zlecenia.;

Szczegółowych informacji o zamówieniu udzieli: Michał Kulenty tel. 87 424 12 06


**ZAMAWIAJĄCY**


**WYKONAWCA**


*Załącznik do zlecenia  
z dnia ..... r.*

<b>L.P.</b>	<b>Miasto Pisz</b>
1	ul. Akacyjowa
2.	ul. Batorego
3.	ul. Fabryczna
4.	ul. Lipowa 13
5.	ul. Wyzwolenia
6.	ul. Młodzieżowa 3
7.	ul. Warmińska
8.	ul. Parkowa 5
9.	ul. Warszawska 15
10.	ul. Wojska Polskiego 6
11.	ul. Spacerowa/ul. Krzywa
12.	ul. Dworcowa 11B
13.	ul. Gdańska 8
14.	ul. Klementowskiego 16


ul Akacyjowa


	Nazwa urządzenia :	Karuzela krzyżowa.
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Brak zaślepki osłaniającej mechanizm 90mm.	


	Nazwa urządzenia :	Huśtawka podwójna
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Uszkodzenie siedziska oraz łańcuchów – do wymiana łańcuch, siedzisko + szelka mocująca.	


	Nazwa urządzenia :	Bujak na sprężynie
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Rozkład elementów sklejkowych – do wymiany kompletna góra urządzenia.	

ul. Batorego


	Nazwa urządzenia :	Biegacz
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Brak zaślepki słupa fi11,4 cm – 2 szt.	


	Nazwa urządzenia : Huśtawka ważka na sprężynie
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:
	Rozkład elementów drewnianych i sklejkowych – zalecana wymiana góry urządzenia.

	Nazwa urządzenia : Huśtawka podwójna wahadłowa
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:
	Uszkodzony łańcuch oraz brak siedziska – wymiana kompletnego zawiesia.


	Nazwa urządzenia : Sprężynowiec kogut
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:
	Rozkład elementów sklejkowych – zalecana wymiana góry urządzenia.


ul. Fabryczna

	Nazwa urządzenia :	Zestaw ze zjeżdżalnią
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- rozkład elementów drewnianych do wymiany podest (legar fi 10x84 cm – 1 szt., fi 10x108 cm – 1 szt., półwałek 10x100cm – 6 szt., fi 10x76cm – 2 szt.), noga 12x350 cm – 1 szt.</li></ul>	



	Nazwa urządzenia :	Huśtawka podwójna
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- rozkład elementów drewnianych do wymiany nogi fi 12x320 cm – 4 szt.,</li><li>- wymiana jednego zawiesia kompletnego (uszkodzenie mechaniczne siedziska, korozja łańcuchów).</li></ul>	

ul. Gdańska 8



	Nazwa urządzenia :	Zestaw nr 9
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- rozkład elementów drewnianych do wymiany poręcz pomostu wiszącego 12x220 cm – 2 szt., półwałek dachu 10x150 cm – 7 szt.</li></ul>	

	Nazwa urządzenia :	Huśtawka wahadłowa podwójna
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	<ul style="list-style-type: none"><li>- rozkład elementów drewnianych do wymiany noga 12x248 cm – 2 szt.,</li><li>- uszkodzone siedzisko gumowe do wymiany 1 szt.</li></ul>	


ul. Klementowskiego 16

	Nazwa urządzenia :      Sprężynowiec żyrafa
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: - rozkład elementów sklejkowych - zalecana wymiana kompletnej góry urządzenia. Wystające śruby siedzisk.
	Nazwa urządzenia :      Zestaw nr 6
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: - rozkład elementów drewnianych do wymiany półwałek podestu 10x100 cm – 2 szt., oraz dach dwuspadowy kompletny 150 cm.


ul. Lipowa 13

	Nazwa urządzenia :      Huśtawka wagowa
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Pęknięta belka fi12x300cm
	Nazwa urządzenia :      Domek
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Rozkład elementów drewnianych: uszkodzone bariery boczne zalecana wymiana na płyty sklejkowe przestrzeń 80x65 cm – 5 szt., krawędziak ławki 9x9x24cm – 1 szt., 79x8x3cm – 1 szt. Deska podłogi 100x10x3cm – 2 szt., noga 9x9x25cm-1 szt., deska dachu 140x8x3cm – 1 szt.





	Nazwa urządzenia :	Zestaw ze zjeżdżalnią
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	Rozkład elementów drewnianych – do wymiany: podest(legar fi 10x84cm, fi10x108cm, półwałek 10x100cm – 6 szt., 10x76cm – 2 szt.) noga wieży fi12x350cm –2 szt., szczeble fi6x95cm – 4 szt., belka dolna przeplotni fi12x191 cm, noga przeplotni fi12x250cm, drążek nad zjeżdżalnią fi3x59cm.	

ul. Młodzieżowa 3


	Nazwa urządzenia :	Zestaw sprawnościowy
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	Rozkład elementów drewnianych do wymiany: noga drabinki krzyżakowej fi12x290cm – 2 szt., szczebel fi6x80cm – 12 szt., belka górna drabinki poziomej fi12x210cm, noga fi12x270cm, szczebel fi6x90 cm – 4 szt., wałek przeplotni drewnianej fi6x180cm – 3 szt.	


ul. Parkowa


	Nazwa urządzenia :	Huśtawka wahadłowa podl)ójna
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	Korozja elementów drewnianych – do wymiany: noga fi12x320cm – 2 szt.	


	Nazwa urządzenia :	Zestaw ze zjeżdżalnią
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	Korozja elementów drewnianych – do wymiany: kompletna drabinka(wałekfi12x280cm-4 szt., wałek fi6-80cm-12szt.), górna belka przeplotni fi12x211cm, podest(legar fi10x84cm, fi10x108cm, półwałek 10x100cm – 6 szt., półwałek 10x76cm – 2 szt.) drążek na zjeżdżalnią fi3x59 cm, noga wieży fi12x350cm – 2 szt.	

ul. Spacerowa

	Nazwa urządzenia : Karuzela tarczowa
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Uszkodzone łożyska.


	Nazwa urządzenia : Huśtawka wahadłowa podwójna
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Korozja elementów drewnianych do wymiany: noga fi 12x320cm – 2 szt.

	Nazwa urządzenia : Sprężynowiec
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Rozkład elementów sklejkowych – do wymiany kompletna góra urządzenia.


	Nazwa urządzenia : Zestaw ze zjeżdżalnią
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Rozkład elementów drewnianych – do wymiany : drabinka krzyżakowa kompletna (fi12x280cm-4 szt., fi6x80cm – 12szt.), belka górna przepłotni fi 12x211cm., noga wieży fi12x360cm. dach kompletny(połąc 100x150cm).




ul. Warmińska

	Nazwa urządzenia :	Sprężynowiec konik
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: - uszkodzone korki osłaniające śruby – 20 szt.	


  

	Nazwa urządzenia :	Zestaw ze zjeżdżalnią
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: - rozkład elementów drewnianych do wymiany drabinka krzyżakowa kompletna (wałek fi12x280 cm – 4 szt. wałek fi 6x80 cm – 12 szt.), trap wejściowy 1x1m – 1 szt., noga fi 12x140 m – 2 szt. górna belka przepłotni fi 12x250 cm. - brak osłony sklejkowej przy zjeżdżalni (50x50x1,5cm)	


ul. Warszawska


	Nazwa urządzenia :	Sprężynowiec słoń
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Uszkodzone zaślepki śrub -14 szt.	


	Nazwa urządzenia :	Zestaw ze zjeżdżalnią
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady: Rozkład elementów drewnianych – do wymiany :noga fi12x140cm, fi12x130cm., legar fi12x190 cm-2 szt., półwałek 10x100cm-9 szt., 10x75cm – 3 szt.	


ul. Wojska Polskiego 6

	Nazwa urządzenia :	Zestaw ze zjeżdżalnią
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	Korozja elementów drewnianych- do wymiany : noga drabinki krzyżakowej fi12x260cm. fi 12x280cm, szczebel fi6x80cm – 4 szt., noga wieży fi12x350cm.	

	Nazwa urządzenia :	Huśtawka wahadłowa podwójna
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	Korozja elementów drewnianych do wymiany : noga fi12x320cm. Korozja oraz przetarcia ogniów łańcucha, pęknięte siedzisko – wymiana kompletnego zawiesia – 1 szt.	

ul. Wyzwolenia

	Nazwa urządzenia :	Zestaw platforma
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	Uszkodzone wkładki plastikowe profilowane osłaniające śruby – 32 szt. Kapturek osłaniający fi 12cm – 2 szt. Korozja elementów drewnianych do wymiany noga fi12x157 cm(drewno klejone), podest trójkątny 88x88x88cm – 4 szt., uzupełnić flek fi 35cm.	

	Nazwa urządzenia :	Karuzela tarczowa z siedziskami
	W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:	
	Rozkład elementów sklejkowych do wymiany siedzisko oraz sklejka kierownicy. Uszkodzone łożyska karuzeli.	



Nazwa urządzenia :

Huśtawka wahadłowa

W trakcie przeglądu stwierdzone następujące usterki i wady:

Rozkład elementów drewnianych do wymiany noga  
fi12x220cm(drewno klejone) – 2 szt.