



Pisz, 19.06.2023 r.

### Protokół z oględzin

W dniu 19.06.2023 r. w miejscu realizacji projektu zespół kontrolujący w składzie:

1. Joanna Jaworska
2. Krzysztof Domura


w ramach kontroli na miejscu projektu nr RPWM.04.03.02-28-0032/16 pn. *Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Sienkiewicza 17 w Pisz* przeprowadził oględziny miejsca realizacji projektu i wykonanych robót w ramach wniosków o płatność przedstawionych do refundacji i objętych kontrolą. Oględziny przeprowadzono w obecności:

*Pani Adriana Majkrzak*

(określenie obiektu, składników majątkowych, innych oraz przebiegu czynności)

w wyniku których ustalono, co następuje:

*potwierdzenie wykonania i ukończenie w stanie dobrym robót termomodernizacyjnych przewidzianych do wykonania w ramach projektu. Stwierdzono w ramach oględzin niespełnienie założeń do grupy instalacji c.o. Instalacje c.o. w tych blokach nie było modernizowane (zostawienie starego systemu i grzejniki)*



Protokół z oględzin sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach.

Zespół kontrolujący:

*Joanna Jaworska*  
*Krzysztof Domura*

Beneficjent lub osoba upoważniona:

NACZELNIK WYDZIAŁU  
Inwestycji i Płatności Funduszy

*mgr inż. Adrian Majkrzak*

